

시 추 주 상 도

2 매 중 1

건 명	화양~적금(2공구) 도로건설공사				시추공번	BB-1	
발 주 처	익산지방국토관리청	위 치	STA.0km519.4 (좌 14.8)		좌 표	X : 227310.3699 Y : 252783.8444	
조 사 일	2010.11.22	시추표고	EL, 5.9 m		시추심도	GL(-), 18.2 m	
시추방법	유 압 식	지하수위	GL(-), 5.6 m		케 이 심 도	GL(-), 13.5 m	
시 추 자		작 성 자		시추장비	POWER4000	시추공경	NX

심도 (m)	표고 (m)	두께 (m)	주상도	지층명	색조	통입부류	현 장 관 찰 기 록	암 질					절리간격				시료 형태 및 심도	투수계수 표준 관입 시험
								T C R (%)	R Q D (%)	D	S	F	형 상	최 대	최 소	평 균		
1				매립층	암갈색	CL	* 매립층 (0.0~2.7m) 자갈섞인 모래질 점토 암갈색, 습윤 견고~보통견고											8/30
2																		11/30
2.7	3.2	2.7																
3				풍화토	담갈색	SM	* 풍화토 (2.7~12.0m) 암편 및 실트질 모래 담갈색, 습윤 보통조밀~매우조밀											19/30
4																		26/30
5																		33/30
6																		44/30
7																		50/30
8																		50/28
9																		50/25
10																		50/20

자연시료

관입저항치

흐트러진시료

시료없음

코어시료

투수계수